

AFRISOBasic

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польша

www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr

BPR

401 / 402 / 403 /
404 / 405 / 406 /
407 / 408 / 409

Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet /
Полная инструкция по эксплуатации

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code /
Scannez le code QR / Отсканируй QR-код



- Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.
- Before carrying out maintenance work, the system must be drained of medium and the minimum outlet pressure set. Not following the instructions may result in damage to persons or property.
- Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy opróżnić instalację z medium oraz ustawić minimalne ciśnienie na wylocie. Nieprzestrzeganie zaleceń może doprowadzić do uszkodzenia ciała lub mienia.
- Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.
- Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten muss das Medium aus dem System abgelassen und der minimale Ausgangsdruck eingestellt werden. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.
- Avant d'effectuer des travaux d'entretien, le système doit être vidé du fluide et la pression de sortie minimale doit être réglée. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages aux personnes et aux biens.
- Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.
- Перед проведением работ по техническому обслуживанию необходимо слить теплоноситель из системы и установить минимальное давление на выходе. Несоблюдение инструкций может привести к телесным повреждениям или материальному ущербу.

Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность

EN 806	H ₂ O	max. 50% glycol		

Art. #



Kvs



out



in



90 401 10	G½" F	1.8 m³/h
90 402 10	G¾" F	2.1 m³/h
90 403 10	G1" F	3.3 m³/h
90 404 10	G1¼" F	3.4 m³/h
90 405 10	G1½" F	5.8 m³/h
90 406 10	G2" F	5.3 m³/h
90 407 10	G2½" F	9.1 m³/h
90 408 10	G3" F	28.5 m³/h
90 409 10	G4" F	33.1 m³/h


1÷5.5 bar

max. 25 bar

0÷130°C

Rp¼"

Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж



Adjustment / Regulacja / Einstellung / Adaption / Регулировка


Pressure reducing valve is pre-set at 3 bar outlet pressure.

Reduktor fabrycznie posiada nastawę 3 bar ciśnienia wylotowego.

Das Druckminderventil ist auf 3 bar Ausgangsdruck voreingestellt.

Le réducteur de pression est pré-réglé à une pression de sortie de 3 bars.

Редукционный клапан предварительно настроен на давление на выходе 3 бар.



Art. #

90 401 10
90 402 1090 403 10
90 404 10
90 405 10
90 406 10

90 407 10

90 408 10
90 409 10

Size

5

8

10

14